

# Bedienungsanleitung Multimeter HP-770D

Das Multimeter hat eine LCD Anzeige mit automatischer Beleuchtung und einer maximalen Anzeige des Messwertes von 40000. Es eignet sich für Messungen von AC&DC Spannung, AC&DC Strom, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Frequenz, Transistor hFE, Tastverhältnis, Dioden- und Durchgangstest und besitzt eine berührungslose AC Spannungserkennung (NCV).


Es verwendet eine Fehlbedienungssperre in Form eines mechanischen Blockadesystems, das beim Drehen des Wahlschalters die Buchsen verschließt, die nicht zum Messbereich passen und die passenden Buchsen freigibt. Bei eingesteckter Messleitung kann nicht in einen unpassenden Messbereich geschaltet werden.

## 1. Sicherheitsinformationen

Die folgenden Sicherheitsinformationen müssen beachtet werden, um die eigene Sicherheit beim Betrieb dieses Multimeters zu gewährleisten.


1. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Messkabel beschädigt sind.
2. Überprüfen Sie den Funktionswahlschalter und vergewissern Sie sich, dass er sich vor der Messung in der richtigen Position befindet.
3. Achten Sie darauf, dass der Stromkreis abgeschaltet ist, bevor das Multimeter für eine Messung dazwischengeschaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass ein Verbraucher korrekt in Reihe geschaltet ist bevor Sie zur Strommessung den Stromkreis einschalten, weil sonst die internen Stromkreise des Multimeters durch Kurzschluss zerstört werden können.
4. Führen Sie niemals Widerstands-, Kapazitäts-, Temperatur-, Dioden- und Durchgangstests an einem eingeschalteten Stromkreis durch. Entladen Sie Kondensatoren vor der Messung.
5. Legen Sie niemals eine höhere Spannung oder Stromstärke an, als die in der Anleitung angegebenen Maximalwerte.
6. Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie Messungen an eingeschalteten Stromkreisen mit höherer Spannung als 60V DC oder 30V AC durchführen.
7. Wenn Sie das Multimeter von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, warten Sie bis sich die Temperatur des Multimeters angeglichen hat, bevor Sie es einschalten.
8. Vermeiden Sie Orte mit hohen Funkfrequenzen, da das Gerät sonst nicht einwandfrei funktioniert.
9. Tauschen Sie die Sicherung nur gegen eine des gleichen Typs aus.
10. Wechseln Sie die Batterie wenn das Batteriesymbol im Display erscheint, um falsche Messwerte zu vermeiden.
11. Schalten Sie das Messgerät nach Beendigung der Messungen aus um Batterien zu sparen.
12. Nehmen Sie die Batterien heraus wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

## 2. Bedienelemente



### 3. Spezifikationen

#### 3.1 Allgemeine Spezifikationen

- Sicherheit: Entspricht IEC-1010, Überspannungskategorie CAT III, 1000V, Verschmutzungsgrad 2
- Automatische Anzeige negativer Polarität (Minuszeichen vor dem Messwert)
- Überlastanzeige: 'OL' wird angezeigt.
- Anzeige bei schwacher Batterie: 
- LCD Anzeige: max. Anzeige 40000 und analoges Balkendiagramm
- Automatische und manuelle Messbereichsauswahl
- Automatische Abschaltung: Das Multimeter schaltet sich nach ca. 15 Minuten in den Standby Modus, durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet das Gerät wieder ein. Drücken der Taste 'SELECT' während des Einschaltens deaktiviert die automatische Abschaltung.
- Automatische LCD Hintergrundbeleuchtung
- Sicherung: F500mA/500V & F20A/500V flinke Sicherung (6x30mm)
- Stromversorgung: 9V-Batterie (6F22)
- Betriebsumgebung: 0-40°C, relative Luftfeuchte ≤85%rH
- Lagerumgebung: -10-50°C, relative Luftfeuchte ≤85%rH
- Genauigkeitstemperatur: 23°C ±5°C, relative Luftfeuchte ≤70%rH
- Abmessungen: 195 x 88 x 40mm
- Gewicht: ca. 350g mit Batterie


#### 3.2 elektrische Spezifikationen

Die Genauigkeit ist spezifiziert für ein Jahr nach der Kalibrierung bei 18°C bis 28°C bei 70% relative Luftfeuchte

Funktion	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Bemerkung
DCV	40mV	1µV	±0,1% ±5µV	Impedanz: 10MΩ; mehr als 100MΩ im 40mV/400mV Bereich Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms
	400mV	10µV	±0,1% ±20µV	
	4V	100µV	±0,1% ±200µV	
	40V	1mV	±0,1% ±2mV	
	400V	10mV	±0,1% ±20mV	
	1000V	100mV	±0,1% ±500mV	
ACV (True rms)	40mV	1µV	±1,0% ±10µV	Impedanz: 10MΩ; mehr als 100MΩ im 40mV/400mV Bereich Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms Frequenzbereich: 40Hz-1kHz
	400mV	10µV	±0,8% ±100µV	
	4V	100µV	±0,8% ±1mV	
	40V	1mV	±0,8% ±10mV	
	400V	10mV	±0,8% ±100mV	
	750V	100mV	±1,2% ±1V	
DCA	400µA	0,01µA	±1,0% ±0,1µA	Überlastungsschutz: 500mA/500V & 20A/500V flinke Sicherung (20A bis zu 10 Sekunden)
	4mA	0,1µA	±1,0% ±1µA	
	40mA	1µA	±1,0% ±10µA	
	400mA	10µA	±1,0% ±100µA	
	4A	100µA	±1,2% ±1mA	
	20A	1mA	±1,2% ±10mA	
ACA (True rms)	400µA	0,01µA	±1,2% ±0,1µA	Überlastungsschutz: 500mA/500V & 20A/500V flinke Sicherung (20A bis zu 10 Sekunden) Frequenzbereich: 40Hz-1kHz
	4mA	0,1µA	±1,2% ±1µA	
	40mA	1µA	±1,2% ±10µA	
	400mA	10µA	±1,2% ±100µA	
	4A	100µA	±1,5% ±1mA	
	20A	1mA	±1,5% ±10mA	
Ω	400Ω	0,01Ω	±1,0% ±0,1Ω	Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms
	4kΩ	0,1Ω	±0,5% ±1Ω	
	40kΩ	1Ω	±0,5% ±10Ω	
	400kΩ	10Ω	±0,5% ±100Ω	
	4MΩ	100Ω	±0,5% ±1kΩ	
	40MΩ	1kΩ	±1,0% ±10kΩ	

Funktion	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Bemerkung
F	9,999nF	1pF	±5,0% ±10pF	Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms
	99,99nF	10pF	±3,0% ±50pF	
	999,9nF	100pF	±2,5% ±500pF	
	9,999µF	1nF	±2,5% ±5nF	
	99,99µF	10nF	±5,0% ±100nF	
	999,9µF	100nF	±10,0% ±2µF	
	9,999mF	1µF	±10,0% ±20µF	
	99,99mF	10µF	±10,0% ±200µF	
Hz	9,999Hz	0,001Hz	±0,1% ±0,005Hz	Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V rms (9,999MHz: 1,5V rms)
	99,99Hz	0,01Hz	±0,1% ±0,05Hz	
	999,9Hz	0,1Hz	±0,1% ±0,5Hz	
	9,999kHz	1Hz	±0,1% ±5Hz	
	99,99kHz	10Hz	±0,1% ±50Hz	
	999,9kHz	100Hz	±0,1% ±500Hz	
	9,999MHz	1kHz	±0,1% ±5kHz	
°C	-20 - 1000°C	0,1°C	bis 150°C: ±3,3°C ab 150°C: ±3,0% ±0,5°C	NiCr-NiSi Sensor Typ K Überlastungsschutz: 500mA/500V flinke Sicherung
hFE	0-1000			Ib ca. 10µA, Vce: ca. 1,8V
Tastverhältnis	0,1~99,9%		±2,2%	Überlastungsschutz: 500mA/500V flinke Sicherung Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V rms
Diodentest	Das Display zeigt die ungefähre Durchlassspannung. Teststrom ca. 1,5mA; Spannung: ca. 3,2V DC			
Durchgang	Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 50Ω. Leerlaufspannung ca. 1V			
NCV	90V ~ 1000V AC rms	Die rote und grüne LED blinken abwechselnd, zusätzlich ertönt der Summer		

## 4. Bedienung

1. Wechseln Sie die Batterie wenn das Batteriesymbol  im Display erscheint, um falsche Messwerte zu vermeiden.
2. Durch Drücken der Taste 'RANGE' schalten Sie das Gerät in den manuellen Messbereichsmodus. Sie können durch Drücken der 'RANGE' Taste die Messbereiche durchschalten. Durch Drücken und Halten der Taste für etwa 2 Sekunden gelangen Sie zurück in den automatischen Messbereichsmodus.
3. Wenn der zu erwartende Messwert vorher nicht bekannt ist stellen Sie auf automatische Bereichswahl oder auf den höchsten Bereich im manuellen Messmodus und schalten Sie gegebenenfalls herunter.
4. Wenn 'OL' im Display angezeigt wird besteht Überlast und es muss in einen höheren Bereich geschaltet werden.

### 4.1 DC & AC Spannungsmessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „mV $\overline{\sim}$ “ oder „V $\overline{\sim}$ “ Position. Die LCD Anzeige zeigt das „DC“ Symbol zum Messen von DC Spannung, zum Messen von AC Spannung drücken Sie die Taste 'SELECT'.
2. Stecken Sie die schwarze Messleitung in die „COM T-“ Buchse und die rote in die „VΩHz“ Buchse und verbinden Sie die Messleitungen mit den gewünschten Stellen des Stromkreises, sodass eine Parallelschaltung entsteht.
3. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige. Die Polarität der roten Messleitung wird zusammen mit dem Messwert angezeigt.

**Messen Sie niemals Spannungen höher als 1000V DC oder 750V AC da sonst die internen Stromkreise des Multimeters beschädigt werden können.**

### 4.2 DC & AC Strommessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „µA $\overline{\sim}$ “, „mA $\overline{\sim}$ “ oder „A $\overline{\sim}$ “ Position. Die LCD Anzeige zeigt das „DC“ Symbol zum Messen von DC Strom, zum Messen von AC Strom drücken Sie die Taste 'SELECT'.
2. Stecken Sie die schwarze Messleitung mit der „COM T-“ Buchse und die rote für Messungen bis 400mA in die „µAmAT+“ Buchse und für Messungen bis 4 oder 20A in die „20A“ Buchse.
3. Schalten Sie das Messgerät in Reihe mit dem Stromkreis des zu messenden Verbrauchers.
4. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige. Die Polarität der roten Messleitung wird zusammen mit dem Messwert angezeigt.

**Messen Sie niemals Stromstärken höher als 500mA bzw. 20A, je nachdem welche Buchse benutzt wird. Bei höheren Stromstärken kann die Sicherung schmelzen und muss dann ersetzt werden. Messen Sie Ströme im 20A Bereich nicht länger als 10 Sekunden um Überhitzung zu vermeiden.**

### 4.3 Widerstandsmessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „ $\Omega$ “ Position.
2. Stecken Sie die schwarze Messleitung in die „COM T-“ Buchse und die rote in die „V $\Omega$ Hz“ Buchse und verbinden Sie die Messleitungen mit den Stellen, an denen Sie messen wollen.
3. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige.

#### Bemerkung:

1. Maximaler Überlastungsschutz: 500V rms < 10 Sekunden
2. Für Widerstandsmessungen über 1M $\Omega$  kann das Multimeter ein paar Sekunden benötigen um sich zu stabilisieren. Das ist bei hohen Widerständen normal.
3. Wird eine Messung an einem verbauten Widerstand durchgeführt, stellen Sie sicher, dass kein Strom fließt und alle Kondensatoren entladen sind.

### 4.4 Kapazitätsmessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „F“ Position.
2. Stecken Sie die schwarze Messleitung in die „COM T-“ Buchse und die rote in die „V $\Omega$ Hz“ Buchse und verbinden Sie die Messleitungen mit dem Kondensator.
3. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige.

#### Bemerkung:

1. Maximaler Überlastungsschutz: 500V rms < 10 Sekunden
2. Kondensatoren müssen vor der Messung entladen werden.
3. Beachten Sie dass es beim Messen von Kondensatoren mit hoher Kapazität zu einer Zeitverzögerung kommt bevor der Messwert angezeigt wird (Für den Messbereich 100 $\mu$ F~99,99mF dauert es ca. 10 Sekunden).
4. Um die Genauigkeit bei Messungen kleiner Kapazitäten ( $\leq 1\mu$ F) zu erhöhen, drücken Sie vor der Messung die Taste „REL“.
5. Schließen Sie keine externen Stromquellen an die Messbuchsen an.

### 4.5 Frequenz- und Tastverhältnismessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „Hz“ Position.
2. Wählen Sie durch Drücken der Taste „Hz/Duty“ die Frequenz- oder Tastverhältnismessung aus.
3. Stecken Sie die schwarze Messleitung in die „COM T-“ Buchse und die rote in die „V $\Omega$ Hz“ Buchse und verbinden Sie die Messleitungen mit der zu messenden Stelle.
4. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige.

### 4.6 Temperaturmessung

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „C/F“ Position. Durch Drücken der Taste „SELECT“ können Sie zwischen °C oder °F Messungen wählen.
2. Stecken Sie den schwarzen Stecker des Temperaturfühlers in die „COM T-“ Buchse und den roten in die „ $\mu$ AmA/T+“ Buchse. Achten Sie auf ausreichenden Kontakt (Wärmeübergang) des Sensors mit der Messstelle.
3. Der Messwert erscheint auf der LCD Anzeige.

Die maximale Temperatur des mitgelieferte Temperaturfühlers vom Typ WRNM-010 beträgt 250°C (300°C kurzzeitig).

### 4.7 Dioden- und Durchgangstest

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die „Diode“ Position. Durch Drücken der Taste „SELECT“ können Sie zwischen Dioden- oder Durchgangstest wählen.
2. Stecken Sie die schwarze Messleitung in die „COM T-“ Buchse und die rote in die „V $\Omega$ Hz“ Buchse.
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit der zu messende Diode, das Display zeigt die ungefähre Durchlassspannung.  
Verbinden Sie die Messleitungen mit Stellen, an denen Sie einen Durchgangs-Test vornehmen wollen, es ertönt ein Summer wenn der Widerstand geringer ist als ca. 50 $\Omega$ .

#### 4.8 Transistor hFE-Test

1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die Position „hFE“.
2. Stecken Sie die Füße eines NPN oder PNP Transistors direkt in die entsprechenden hFE Buchsen rechts oben.
3. Angezeigt wird der ungefähre hFE-Wert.

#### 4.9 Berührungslose AC Spannungserkennung


1. Stellen Sie den Bereichswahlschalter auf die Position „NCV“. Das Gerät schaltet in den NCV AC Erkennungsmodus und die grüne LED über der LCD Anzeige beginnt zu leuchten.
2. Halten Sie die Oberseite des Messgerätes horizontal und vertikal zentriert und berühren Sie damit die zu messende Stelle. Beträgt die Spannung mehr als 90V AC rms beginnt die grüne und rote LED abwechselnd zu blinken. Zusätzlich ertönt ein Summer.

**Auch ohne Leuchten der LED Anzeigen kann Spannung anliegen. Verlassen Sie sich nicht auf die NCV AC Spannungserkennung für das Anliegen von Spannung. Die Erkennung kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. Design der Dose, Dicke der Isolation, verschiedenen Ausführungen und anderen Faktoren.**

#### 4.10 Messwert halten

In jedem Messbereich können Sie den aktuellen Wert durch Drücken der Taste [HOLD] im Display halten, das „Hold“ Zeichen wird dann im Display angezeigt, erneutes Drücken beendet den Vorgang.

### 5. Austausch der Batterie

1. Wenn die Batteriespannung zu schwach ist, erscheint im Display das Batteriesymbol .
2. Schalten Sie das Messgerät aus und entfernen Sie die Messleitungen. Klappen Sie den Ständer ganz nach oben, lösen Sie die oberste und die unter dem Ständer liegende Schraube und heben Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses ab.
3. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine Neue gleichen Typs (9V 6F22).
4. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses und befestigen Sie wieder die Schrauben.

**Achtung: Entsorgen Sie die alte Batterie bitte fachgerecht.**

### 6. Austausch der Sicherung

1. Das Gerät ist mit einer 500mA/500V flinke Sicherung ausgestattet um Temperaturmessung und Strommessung bis 400mA abzusichern, der Bereich bis 20A wird durch eine 20A/500V Sicherung abgesichert.
2. Schalten Sie das Messgerät aus und entfernen Sie die Messleitungen. Klappen Sie den Ständer ganz nach oben, lösen Sie die oberste und die unter dem Ständer liegende Schraube und heben Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses ab.
3. Ersetzen Sie die alte Sicherung durch eine Neue des selben Typs und Belastbarkeit: 6x30mm 500mA/500V flinke Sicherung oder 6x30mm 20A/500V Sicherung.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses und befestigen Sie wieder die Schrauben.

### 7. Wartung des Geräts

1. Bevor Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses öffnen, ziehen Sie beide Prüfkabel vom Gerät ab. Benutzen Sie das Gerät nie bevor nicht die Abdeckung des Batteriegehäuses geschlossen ist.
2. Um Schäden zu vermeiden, berühren Sie die Platine nicht ohne Schutz vor elektrischer Aufladung.
3. Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie die Batterien und lagern es kühl und trocken.
4. Reparaturen oder Wartung die in dieser Anleitung nicht aufgeführt sind sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
5. Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem trockenen Tuch und milden Reinigungsmitteln ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösemittel.

**Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.**